

DEKTITE® Strip Flash

**Oblast použití**

- > Pro utěsnění styků stěn
- > Pro vytvoření dilatačních spár
- > Pro těsnění světlíků
- > Pro napojení ploch s různými profily

Vlastnosti

- > Provedení TPE (šedý)
- > Teplotní odolnost TPE (šedý) trvale -50 °C až +115 °C, krátkodobě do +150 °C

Potřebné příslušenství DS3-235


2x spárový tesnicí tmel v kartuši (neutrální silikon)
sada samovrtných šroubů
JT3-2H-Plus- 5,5x25 E16

Potřebné příslušenství DS10-235


5x spárový tesnicí tmel v kartuši (neutrální silikon)
sada samovrtných šroubů
JT3-2H-Plus- 5,5x25 E16

Potřebné příslušenství DS15-450

10x spárový tesnicí tmel v kartuši (neutrální silikon)
sada samovrtných šroubů
JT3-2H-Plus-5,5x25 E16




1. Ne výše než 75mm nad vaznicí označte těsnící hranu.




2. Pod těsnící hranu naneste těsnící tmel.




3. Zkrajte Manžetu.




4. Upevněte Manžetu podél horní hrany bez natahování pásu.



5. Manžetu ručně vytvarujte podle profilovaného plechu. Bez použití náradí!



6. Naneste těsnící tmel.



7. Upevněte ve spodní vlně a na bocích profilu podle obrázku.

Označení výrobku	Délka [m]	Šířka [mm]	Obsah kartuše [ml]	Obsah šroubů [ks]	Balení Sada	Cena/1 [Kč]	Číslo výrobku	EAN
DS3 235	3,1	235	310	134	1		8 200 006 700	9316867010341
DS10 235	10,0	235	310	410	1		8 200 005 700	9316867001731
DS15 450	15,0	450	310	670	1		8 200 002 700	9316867000727

Upozornění: Pro objednání manžety včetně šroubů a tmelu uveďte za označení výrobku - sada. Např. DS3 S35 - sada